PROJEKAT	KLIJENT	POVRŠINA	KOORDINATNI SISTEM
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Krnjača	STRABAG	16 ha (309 × 517 m)	MGI 1901 / Balkans zona 7 (EPSG 6316)
FOTOGRAFIJE	**VISINA LETA**	**PIKSEL ORTOFOTA**	**OBRADA**
3.190 · DJI Matrice 4E	77,1 m	1,87 cm	Agisoft Metashape Professional 2.3.0

Greške izmerene na tačkama koje model nije video.

Na terenu je izmereno trinaest tačaka. Osam je vezalo model za koordinatni sistem. Ostalih pet je ostalo van obrade i upoređeno sa gotovim modelom. Ovo su njihove greške, kako ih daje izveštaj o obradi.

TAČKA PROVERE	ΔE	ΔN	PO POLOŽAJU	ΔH
P1	-2,48	+1,41	2,85	-2,17
P2	+0,43	-2,43	2,47	+1,44
P5	+0,40	+1,48	1,53	-0,59
P10	-1,84	+0,04	1,84	+2,08
P12	-0,70	-1,40	1,57	+2,91
RMSE	**1,44**	**1,55**	**2,12**	**2,00**

sve vrednosti u centimetrima



STRABAG, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Krnjača, Beograd · 16 ha

2,1 cm
RMSE po položaju, 5 tačaka provere

2,0 cm
RMSE po visini, 5 tačaka provere

1,0 cm
RMSE po položaju, 8 kontrolnih tačaka

kontrolna tačka
tačka provere, van obrade

Primer iz isporučenog projekta. Koordinate tačaka se ne objavljuju; klijent ih dobija uz ceo izveštaj.